

**HART****SCHNELL TROCKNENDER SPEZIAL-KLEBSTOFF MIT SEPARATER FEINER DOSIERSPITZE****UHU**

- für Modellbau, Hobby und Reparatur
- glasklar - hochfest
- verstärkt - versteift - versiegelt

- COLLA SPECIALE**
- per modellismo, hobbistico e riparazioni
  - trasparente - incollaggio forte
  - rinforza - irrigidisce - sigilla

entfernt werden. Getrocknete Rückstände und Flecken auf Kleidung können mit dem UHU Verdüner oder Aceton entfernt werden. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN****Basis:** Cellulosenitrat**Viskosität:** ca. 80-110 mPa/s**Dichte:** ca. 0,94 g/cm<sup>3</sup>**Besondere Merkmale:**

Aussehen: Farblose und durchsichtige Lösung

Konsistenz: Dickflüssig

Lösungsmittel: Mischung aus niedrig siedenden Ester

Fester Inhalt [%]: ca. 30

Flammpunkt [°C]: -13

Gefahrenklasse (VbF): A I

**PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN**

Der getrocknete Klebstoff ist völlig neutral und physiologisch unbedenklich.

**GEBINDEGRÖSSEN**

Tube 125 g

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

UHU HART ist ein schnell trocknender Spezial-Klebstoff zum Befestigen von Kleinteilen im Modellbau, Bastelbereich und generell im Haushalt. Besonders gut für Balsaholz und Holzwerkstoffe geeignet. UHU HART hinterlässt eine harte Schicht. Und ist deswegen gut zum Verstärken kritischer Klebestellen sowie zum Versteifen und Versiegeln vieler Materialoberflächen geeignet.

**ANWENDUNGSBEREICH**

Klebt Balsaholz, Holzwerkstoffe, Metall und viele verschiedene Kunststoffe. Für den Modellbau geeignet. Nicht geeignet für Nicht für Styropor®, PE oder PP geeignet.

**EIGENSCHAFTEN**

- Glasklarer, schnell trocknender Spezial-Klebstoff zum Befestigen von Kleinteilen im Modellbau, Bastelbereich und generell im Haushalt
- Besonders gut für Balsaholz und Holzwerkstoffe geeignet
- 35 g und 125 g Flaschen mit separater feiner Dosierspitze

**VORBEREITUNG**

**Persönliche Schutzausrüstung:** UHU hart enthält flüchtige und leicht entzündbare Lösungsmittel. Sie sollten deswegen entsprechende Vorkehrungen beim Arbeiten mit UHU hart treffen.

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die zu beklebenden Oberflächen müssen trocken, sauber und frei von Staub, Öl und Fett sein.

**VERARBEITUNG****Gebrauchsanleitung:**

Ein oder zwei zu klebende Objekte werden je nach Anforderungen mit Klebstoff besprüht und sofort miteinander verbunden.

**Flecken/Rückstände:** Verschmierter Klebstoff sollte so schnell wie möglich

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.